贵州轮胎股份有限公司金关厂区环境信息

一、企业基本信息
公司全称：贵州轮胎股份有限公司
生产地址：金关厂区位于贵阳市百花大道 41 号
统一社会信用代码：915200002144305326
法定代表人：黄舸舸
生产产品：轮胎外胎
联系方式：0851-84767316

二、主要 排污信息以及环境污染治理设施的建设和运行情况
我公司的主要污染物有工业废水（化学需氧量、氨氮）、工艺
废气（非甲烷总烃）、工业噪声及固体废弃物（橡胶废料等）。
工业废水化学需氧量执行标准为《污水综合排放标准》
GB8978-1996
13289902C42091372614CF>8<1BC9301
1 0 3MC CID BDC BT
2C80 1 .5 43 14.52 Tf
1 0 0 1 90.024 31747673É08G1yI"‘d•Ctc3b½ÌðÉ0dCIÂn1��$1”7F7Câ%ÏÉ0Í2GB #Ê>˜

口属于一般排放口，无需许可排放总量，只需许可排放浓度，其中
非甲烷总烃有组织排放浓度限值为 10 mg/m³，厂界非甲烷总烃无
组织排放浓度限值为 4 mg/m³。
工业噪声执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB12348-2008 三类区限值。昼间排放限值为 65dB，夜间排放限值
为 55dB。
我公司厂区内的生产用水大部分循环利用，生活废水和少量生
产废水通过厂区废水排口外排至二桥污水处理厂，废水排口安装废
水在线监测系统，对外排废水进行监测，监测数据与环保部门联网

橡胶废料等由附近企业进行回收利用。危险废弃物交由持有危
险废物经营许可证的单位进行处置。

五、突发环境事件应急预案相关情况
我公司严格按照环保法律法规要求制定《贵州轮胎股份有限公
司金关厂区突发环境事件应急预案》，并在贵阳市环境突发事件应
急中心备案。
未发生环境污染事故。

六、开展自行环境监测的工作情况及监测结果
 我公司严格按照环评及排污许可要求委托有资质的第三方监测
机构进行自行环境监测 ，监测结果显示污染物排放达标。

七、其他环境信息
我公司新、改、扩建项目严格执行环境影响评价制度和“三同
时”制度，项目环保手续齐全。
我公司金关厂区按照环保法律法规及《排污许可证申请与核发
技术规范 橡胶和塑料制品工业》HJ1122-2020 申请新的《排污许
可证》。

贵州轮胎股份有限公司
2020 年 9 月