



222400141868

监测报告

报告编号: HB60222000399

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司 2022 年
第四季度噪声监测

委托单位: 贵州轮胎股份有限公司

监测类别: 委托监测

贵州博联检测技术有限公司



无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五个工作日内向本公司提出书面申请；

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线：4008-524-555

电 话：0851-85605511

邮 编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度噪声监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博斯检测技术有限公司



法人代表：孙剑

报告编写人：孙剑

主要参加人员：杨涛、缪顺成

报告审核人：张琼香

报告签发人：孙剑

报告签发日期：2022年11月10日

目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	2
5.质量保证与质量控制	3
5.1 生产工况	3
5.2 噪声监测质量控制	3
6.监测结果	3
附图：监测基本情况照片	4

1. 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于2022年10月25日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的厂界噪声情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2. 监测依据

2.1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。

3. 监测布点、监测频次及监测项目

监测布点：在该项厂界西北、西南、东南、东北外1m处各设置一个监测点，监测点位见表3-1、图3-1所示；

监测时间及频次：2022年10月25日，昼/夜间各监测一次，监测1天；

监测项目：厂界环境噪声。

表 3-1 噪声监测点位

测点编号	测点位置
▲N1	厂界西北外 1m 处
▲N2	厂界西南外 1m 处
▲N3	厂界东南外 1m 处
▲N4	厂界东北外 1m 处




图 3-1 监测布点图

4.监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表 4-1。

表 4-1. 监测分析方法及主要使用仪器

类别	监测项目	监测依据	主要使用仪器
噪声	厂界环境噪声	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	AWA5688 型多功能声级计 (ZC-0402-0136) AWA6223 型声校准器 (ZC-0402-0159)

5.质量保证与质量控制

本监测工作严格按照贵州博联检测技术有限公司《质量管理体系》、《程序文件》中有关规定执行,实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证,对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备,经检定/校准合格并在有效期内使用,所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间,贵州轮胎股份有限公司正常运行。

5.2 噪声监测质量控制

按照监测方法的要求,在测量前、后用声校准器对多功能声级计进行校准,校准结果符合监测要求。

6.监测结果

噪声监测结果见表 6-1 所示。

表 6-1 噪声监测结果

测点位置及编号		主要声源	监测结果, Leq[dB(A)],	
			2022 年 10 月 25 日	
			昼间	夜间
厂界西北外 1m 处	N1	设备噪声	57.3	48.3
厂界西南外 1m 处	N2	设备噪声	58.0	47.9
厂界东南外 1m 处	N3	设备噪声	56.3	47.8
厂界东北外 1m 处	N4	设备噪声	56.4	48.9
备注	表中监测结果引用项目 HB60222001807 中数据。			



噪声监测



噪声监测

报告完

监测结论参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度噪声监测			
报告编号	HB60222000399			
参考结论				
类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准	厂界环境噪声	昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A)	该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为 HB60222000399 报告中表 6-1 所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司